NaiS / Formular 3 **Erweiterte Zustandsbeschreibung**

Gemeinde / Ort: Mollis/Rietegg	Weiserfl.: Nr. 1	Datum: 02.09.2008	BearbeiterIn: Frehner

Bestandesgeschichte:

Aufforstung, ältester Teil ca. 100 Jahr alt. 4 Aufforstungsprojekte (ca 1910, 1960, 1990, siehe Projektakten)

In Aufforstung keine Tannen-Samenbäume, daneben nur wenige

Bodenoberfläche:

Krautschicht:

Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10

Weitere Arten:

Belastung:

Viel Nassschnee, grosse Schneemengen

Oberboden:



Verjüngung:

Schäden:

Schneebruch
Wildverbiss Ah, Vb, Ta

Unterboden:

Boden sehr tonig, in Mulden vernässt

cm Profilskizze



Vorrat, Zuwachs, Holzanfall:

Kluppierungsprotokoll beigelegt ☑ ja
Anzeichnungsprotokoll beigelegt ☐ ja

Entwicklungsstufe/Strukturtyp: