NaiS / Formular 3 **Erweiterte Zustandsbeschreibung**

Gemeinde / Ort: Wattenwil / Faltschenbödeli	Weiserfl.: Nr. 0	Datum: 30.07.2009	BearbeiterIn: Ph. Mösch

Bestandesgeschichte:

Früher erfolgten Kahlschläge nach Rutschungen
Nach 1950 wurde die Fläche aufgeforstet
anschliessend wurde der Jungwald gepflegt und
1978 erstmals durchforstet

Bodenoberfläche:

Krautschicht:

Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10
Rippenfarn	
Wurmfarn	

Weitere Arten:

Bingelkraut

Belastung:

Schneedruck

Oberboden:



Verjüngung:

kaum Verjüngung wegen Lichtmangel, wenig Esche

Schäden:

Schneebruchschäden

Unterboden:



Vorrat, Zuwachs, Holzanfall:

Vorrat beträgt 328 m³ oder 468 pro ha
Anteil Nadelholz: 45 m³ oder 14%

Kluppierungsprotokoll beigelegt ☑ ja
Anzeichnungsprotokoll beigelegt ☐ ja

Entwicklungsstufe/Strukturtyp: