NaiS / Formular 3 **Erweiterte Zustandsbeschreibung**

Gemeinde / Ort: Oberdiessbach Rainwald	Weiserfl.: Nr. 1	Datum: 12.05.2009	BearbeiterIn: A. Stettler, E. Fankhauser

Bestandesgeschichte:

. Privatwald zur Eigenversorgung
. Erschliessung erfolgte im Jahr 2000 mit LKW

Bodenoberfläche:

Liegendes Schadholz umstürzende Bäume reissen den Boden auf und vergrössern die Steinschlaggefahr

Krautschicht:

Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10
Voralem Bingelkraut auf ganzer Fläche	

Weitere Arten:

Belastung:

. Im oberen Teil Kieserosion flachgründig
. Im unteren Teil mittelgründig

Oberboden:



Verjüngung:

Im unteren Flächenteil zum teil vorhanden 19.5.2009
Ta, Bu

Schäden:

. Wurfholz verursacht Schäden am verbleibenden Bestand
. Zum teil Steinschlagschäden am Bestand vorhanden.

Unterboden:

Kalkgrenze Oberboden max. 40 cm



Vorrat, Zuwachs, Holzanfall:

. Vorrat 414m3 / ha
. Zuwachs ca. 10m3 / ha
. Holzanfall 215m3 / ha

Kluppierungsprotokoll beigelegt ☑ ja
Anzeichnungsprotokoll beigelegt ☑ ja

Entwicklungsstufe/Strukturtyp: