NaiS / Formular 3 **Erweiterte Zustandsbeschreibung** Fassung: 26.11.2003

Gemeinde:	Neckertal	Ort:	Steig	Weiserfl. Nr.	WR5-04	Datum:	04.12.2009	BearbeiterIn:	RS und RH

Bestandesgeschichte:

Es wurde in den letzten 20 Jahren nur sehr wenig Holz genutzt. Vor ca. 3 Jahren wurde für die NOK-Leitung der untere Waldrand entfernt.

Bodenoberfläche:

Ziemlich kupiertes Gelände durch Nagelfluhrippen.

Krautschicht:

Aspektbestimmende Arten:	Deckung in 1/10

Weitere Arten:

Belastung:

Oberboden:



Verjüngung:

Die Verjüngung mit Buche ist ziemlich üppig, jedoch haben es andere Baumarten nicht einfach (Lichtmangel). Zudem ist der Wilddruck in der Umgebung nicht unbedeutend.

Schäden:

Die nur spärlich vorhandene Tannenverjüngung wird vom Rehwild angegangen.

Unterboden:



Vorrat, Zuwachs, Holzanfall:

Der Vorrat beträgt hochgerechnet 417 fm/ha
Der Zuwachs wird auf max. 8 fm/ha geschätzt

Kluppierungsprotokoll beigelegt ☑ ja
Anzeichnungsprotokoll beigelegt ☐ ja

Entwicklungsstufe/Strukturtyp: