



1 Blick auf Rusch von unten

Änderungen gegenüber 2009:

- Rutsch stärker bewachsen
- Auf Kreten viel Fichtensämlinge
- Auf übriger Rutschfläche Weiden, Weisserlen, Eschen, Bergahorn
- Auf 22 a im oberen Rutschteil Weidenstecklinge



2 Ta und Fi am Rutschrand

Ältere Bäume haben sich erholt
Grasbewuchs ist stärker geworden