

NaiS / Formular 1

Situation

Gemeinde / Ort: Leuk / Bochtür	Weiserfl.: Nr. 15_1	Fläche (ha): 1.2	Datum: 24.04.2008	BearbeiterIn: BINA SA
Koordinaten: 616'900.0 / 126'400.0	Meereshöhe: inf: 920.0, moy: 950.0, sup: 980.0		Hangneig. [°]: 36	
Beilagen: <input checked="" type="checkbox"/> Form 2 <input type="checkbox"/> Form 3 <input type="checkbox"/> Form 4 <input type="checkbox"/> Form 5 <input type="checkbox"/> Plan 1:5'000 <input checked="" type="checkbox"/> Fotoprotokoll <input checked="" type="checkbox"/> Kluppierung/Anzeichnung				

Situationskizze:

The sketch shows a stream flowing from top to bottom. On the left bank, there is a marked tree 'Stein markiert' and a 'Rutschgebiet' (landslide area) at the bottom. On the right bank, there is a 'grosse Fichte markiert' (marked large spruce) and a 'grosser Stein' (large stone). A distance of 13.5m is marked between the top tree and a 'Quellfassung' (spring catchment). A distance of 9.5m is marked between the spring catchment and the large stone. Other features include 'Kleiner Graben' (small ditch) and 'Weisstamm markiert' (marked white stem).

Waldfunktion(en):
Schutzwald 1

Bemerkung:
Im Transit-, Ablagerungsgebiet von kleinen Murgängen

Grund für Weiserfläche: (Geltungsbereich u. Fragestellung)
effor2, NaiS: Tannen-Fichten: Schutz vor Hochwasser, Erosion, Murgang

Bestandesbild
(Profilskizze, Kurzbeschreibung)

Einschichtiger Fichten Tannenbestand. Einzelne grosse, alte Fichten, welche umstürzen. Viele kleine Gräben, Züge, Welche bei Gewittern viel Lockermaterial Transportieren. Boden: viel loser Schutt